





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状									
B0965	UD	R2/5	2PG-CD5CA		ウイング		株式会社 キャリオン							
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		T/M	エスコット					
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.5.10		切れ	477,764 km	13,900	L	W	H	馬力	390ps	ターボ	有		
			抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg	9,650	2,410	2500 (2410)	2	ペダル			
エンジン状態	A B ☒ D E	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260	円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										ナシ		汚れ 少 ☒ 多		バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										ナシ		シート破れ 有 ☒ 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態										日本トレクス No.20W-01387		ベツト ☒ 有 ☒ 無		
ラッシングレール2段 内フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板												クロス張り 有 ☒ 無		
												ETC ☒ 有 ☒ 無		
												ラジオ ☒ 有 ☒ 無		
外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED													タイヤ状態	
燃料タンク		サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)											1~10、×、欠、で記載	
300L+300L													3 前 3	
Fガラス状態													5 5 4 4	
要交換 ☒ 良好 ☐ 飛石有		バンパー コーナー } メッキ											3 3 3 3	
記録簿 ☒ 有 ☐ 無													F 6 スペア R	
R2.7~R7.2		看板跡											サイズF 275/80R22.5	
PMマフラ ☒ 有 ☐ 無													サイズR 275/80R22.5	
証明書 有 ☐ 無		キズ												
S・リミッタ ☒ 有 ☐ 無		キズ 凹み・サビ												
証明書 有 ☐ 無														

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります