

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
A0981	三菱	H30/11	2PG-FU75HZ-500170	ウイング	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	車検切れ		553,058 km	13,400 kg	L 9,550	W 2,340	H 2510 (2440)	馬力	394ps	ターボ	有
	切れ 抹消		タコグラフ年月	アリ				2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス 18W-08237				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
ラッシングレール3段 内フック9対 セイコーラック2対 庫内灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無			バックモニター

燃料タンク 300L+300L	<p>サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)</p>	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載												
Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 ペン先		<table border="1"> <tr><td>8</td><td>前</td><td>8</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>6</td><td>6 6</td></tr> <tr><td>6</td><td>6</td><td>6 6</td></tr> </table>	8	前	8				5	6	6 6	6	6	6 6
8		前	8											
5		6	6 6											
6	6	6 6												
記録簿 有 無	F <input checked="" type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R													
PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無	サイズF 295/80R22.5													
証明書 有 無	サイズR 275/80R22.5													
S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無		*スノータイヤは表記する												
証明書 有 無														

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります