

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
V0975	ボルボ	R2/12	2DG-KA2TEA2-YV2RTY0AXLA856013	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト		
<input type="radio"/> 自家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明	R7.12.25	切れ	351,916 km	11,500 kg	L	W	H	馬力	ターボ	アリ
		抹消	タコグラフ年月					あり	2	ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態								ベツト <input checked="" type="radio"/> 無	
カプラ:JOST製 JSK42K85804AI No.14370628E4								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ラジオ <input checked="" type="radio"/> 無	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
405L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 飛石有 <input type="radio"/>

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	
証明書	有	無

S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	
証明書	有	無

色あせ →

キズ →

キズ

サイドバンパー 2段(アルミ)

キズ

キズ

キズ

部品カケ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="checkbox"/>	前	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

F スペア R

サイズF 315/70R22.5

サイズR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります