





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状			出品会社（岡山県）					
C0983	日野	R6/11	2KG-XZU712M-0017446		平ボデー			株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
自家用 営業用 レンタカー 不明	R8.11.14		切れ	300 km	2,950	L	W	H	馬力	150ps	ターボ	有	
			抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg	4,360	2,080	370	3	ペダル		
エンジン状態		Ⓐ B C D E	AC	⓪ 良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,820 円	キャブ内部		備考		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ			汚れ ⓪ 少 中 多		バックモニター		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ			シートカバー ⓪ 有 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態									ベット 有 ⓪ 無				
									クロス張り 有 ⓪ 無				
									ETC ⓪ 有 無				
									ラジオ ⓪ 有 無				
外装状態 ヘッドライト:LED												タイヤ状態	
燃料タンク		サイドバンパー1段(鉄) 										1～10、×、欠、で記載	
100L												9 前 9	
Fガラス状態												9 9 9 9	
要交換 ⓪ 良好 飛石有												9 9 9 9	
記録簿												F 10 R	
有 ⓪ 無												F 10 R	
PMマフラ												サイズF 225/70R16	
有 ⓪ 無												サイズR 225/70R16	
証明書													
有 ⓪ 無													
S・リミッタ													
有 ⓪ 無													
証明書													
有 ⓪ 無													
												*スノータイヤは表記する	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります