




HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社（岡山県）
A0982	三菱	R7/1	2KG-FK65F-620802	アルミ平	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R9.1.27	切れ 抹消	1,006 km タコグラフ年月 ナシ	3,600 kg	L 6,200	W 2,350	H 690	馬力 3	220ps ペダル	ターボ アリ

エンジン状態	Ⓐ B C D E	AC	Ⓐ 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 中 多	サイドバイザー車内有 バックアイカメラ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 パブコ D142 19								ベット 有 無	
ロープフック 後方3カ所 側面14対 床:板								クロス張り 有 無	
未使用車								ETC 2.0 有 無 ラジオ 有 無	

外装状態 ヘッドライト:LED リアエアサス		  サイドバンパー1段(鉄)  		タイヤ状態 1～10、×、欠、で記載 9 前 9 9 9 9 9 F スペア R サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5			
燃料タンク	100L						
Fガラス状態	要交換 良好 飛石有						
記録簿	有 無						
PMマフラ	有 無						
証明書	有 無						
S・リミッタ	有 無						
証明書	有 無						

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります