





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社（岡山県）
C0986	日野	R5/8	2PG-FD2ABG-134203	アルミ平	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.8.27	切れ 抹消	1,278 km タコグラフ年月 ナシ	3,450 kg	L 6,200	W 2,400	H 680	馬力 240ps 3ペダル	ターボ アリ	

エンジン状態	Ⓐ B C D E	AC	Ⓐ 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 中 多	ワイド
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 トランテックス No.A004K3905								ベット 有 無	
床:板 セイコーラック1対								クロス張り 有 無	
								ETC 有 無	
								ラジオ 有 無	

外装状態 ヘッドライト:LED リアエアサス <div> <div>燃料タンク 200L</div> <div> <div>Fガラス状態</div> <div>要交換 良好 飛石有</div> </div> <div> <div>記録簿</div> <div>有 無</div> </div> <div> <div>PMマフラ</div> <div>有 無</div> </div> <div> <div>証明書</div> <div>有 無</div> </div> <div> <div>S・リミッタ</div> <div>有 無</div> </div> <div> <div>証明書</div> <div>有 無</div> </div> </div>		<div> <div>サイドバンパー1段(鉄) マーカー2対(電球)</div>     </div>		<div>タイヤ状態</div> <div>1～10、×、欠、で記載</div> <table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9 9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F 10</td> <td>スペア</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>サイズF</td> <td colspan="2">225/90R17.5</td> </tr> <tr> <td>サイズR</td> <td colspan="2">225/90R17.5</td> </tr> </table> <div>*スノータイヤは表記する</div>	9	前	9				9	9	9 9				F 10	スペア	R	サイズF	225/90R17.5		サイズR	225/90R17.5	
9	前	9																							
9	9	9 9																							
F 10	スペア	R																							
サイズF	225/90R17.5																								
サイズR	225/90R17.5																								

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります