

|                                 |               |       |                     |                 |            |   |   |     |       |     |   |
|---------------------------------|---------------|-------|---------------------|-----------------|------------|---|---|-----|-------|-----|---|
| HPNo.                           | 車名            | 年式    | 型式・車体番号             | 架装形状            |            |   |   |     |       |     |   |
| D0990                           | いすゞ           | H30/8 | QKG-EXD52BE-7000706 | トラクタ            | 株式会社 キャリオン |   |   |     |       |     |   |
| 前使用者                            | 車検有効期限        |       | 走行距離(km)            | 積載量             | 荷台寸法(mm)   |   |   | T/M | スモーカー |     |   |
| ○ 家用<br>○ 営業用<br>□ レンタカ<br>□ 不明 | 一時抹消 切れ<br>抹消 |       | 526,751 km<br>タコグラフ | 11,500 kg<br>アリ | L          | W | H | 馬力  | 460ps | ターボ | 有 |
|                                 |               |       |                     |                 | -          | - | - | 3   | ペダル   |     |   |

|                          |  |    |   |      |       |                                    |                                    |                                    |                          |
|--------------------------|--|----|---|------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| エンジン状態                   | A B <input checked="" type="radio"/> D E | AC | <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無 | ブレーキ | エア    | リサイクル料                             | 13,340 円                           | キャブ内部                              | 備考                       |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)        | ナシ                                       |    |   |      | 汚れ    | 少                                  | 中                                  | <input checked="" type="radio"/> 多 | ※シート破れ補修跡<br><br>バックモニター |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 下回り・フレームサビ多数                             |    |   |      | シート破れ | 有                                  | <input checked="" type="radio"/> 無 |                                    |                          |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態         | カプラ:ソーシン RM-13B No.16-13415              |    |   |      | ベツト   | <input checked="" type="radio"/> 有 | <input checked="" type="radio"/> 無 |                                    |                          |
| キャッチ:ステン                 |  |    |   |      | クロス張り | 有                                  | <input checked="" type="radio"/> 無 |                                    |                          |
|                          |  |    |   |      | ETC   | <input checked="" type="radio"/> 有 | <input checked="" type="radio"/> 無 |                                    |                          |
|                          |  |    |   |      | ラジオ   | <input checked="" type="radio"/> 有 | <input checked="" type="radio"/> 無 |                                    |                          |

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイールヘッドライト:ディスチャージ

|       |
|-------|
| 燃料タンク |
| 400L  |

|   |
|---|
| Fガラス状態                                      |
| 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| 記録簿                                  |
| 有 <input checked="" type="radio"/> 無 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| PMマフラ                                |
| <input checked="" type="radio"/> 有 無 |

|     |
|-----|
| 証明書 |
| 有 無 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| S・リミッタ                               |
| <input checked="" type="radio"/> 有 無 |

|     |
|-----|
| 証明書 |
| 有 無 |

飛石

キズ多数

キズ

凹み

凹み

キズ

サイドバンパー 2段(鉄)

工具箱 側面凹みあり

キズ

補修塗装跡あり

キズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

|                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="text" value="3"/> | 前                              | <input type="text" value="3"/> |
| <input type="text" value=""/>  |                                | <input type="text" value=""/>  |
| <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="3"/> |
| <input type="text" value=""/>  | <input type="text" value=""/>  | <input type="text" value=""/>  |

F  スペア  R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります