


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状																						
A0912	三菱	R5/1	2PG-FS74HZ・541686		ウイング			株式会社 キャリオン																			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット																	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消		切れ	310,981 km	13,400 kg	L 9,600	W 2,400	H 2,630 (2,560)	馬力	394ps	ターボ	有															
			抹消	タコグラフ年月	アリ				2	ペダル																	
エンジン状態	A B C D E	AC	良	不良	無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480	円	キャブ内部		備考														
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)											ナシ		汚れ 少 中 多	バックモニター													
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)													シート破れ 有 無														
上物メーカー名 年式,型式及状態											フルハーフ DKL No.W8H8471		ベツト 有 無														
床:板 ラッシング2段 庫内灯4灯:LED リアエアサス													クロス張り 有 無														
													ETC 有 無														
													ラジオ 有 無														
外装状態 ミラー・グリル・コーナーバンパー:メッキ 導風板 ヘッドライト:LED																											
燃料タンク		300L+300L																									
Fガラス状態		要交換 良好 飛石有																									
記録簿		有 無																									
PMマフラ		有 無																									
証明書		有 無																									
S・リミッタ		有 無																									
証明書		有 無																									
																											
タイヤ状態																											
1～10、×、欠、で記載																											
<table><tr><td>2</td><td>前</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>														2	前	2	2		2	3	2	2	3	3	2	2	3
2	前	2																									
2		2																									
3	2	2	3																								
3	2	2	3																								
F 9 スペア ☐ R																											
サイズF 245/70R19.5																											
サイズR 245/70R19.5																											
*スノータイヤは表記する																											

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります