									1		
HPNo.	車名 年式		型式•車体番号				架装形状				
D0989	いすぶ	R2/3	2PG-C	-7003026	026 ウイン		グ	株式会社キャリオン		キャリオン	
前使用者			走行距離(km)		積載量	積載量 荷台寸法(ım)	T/M スムーサー		ーサー
自家用 0 営業用		しい 切れ	607,643	3 km	13,900	L	W	Н	馬力	380ps	ターボ あり
し 音楽用レンタカ不明	一時技	大消 無測	,	アリ	kg	9,660	2,410	2,500 (2,410)	3	ペダル	
エンジン状り	態 A BC	DE AC	息 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,340 円	キャブ	`内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) 汚れ 少										3	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)シート破れ									有(無	9	
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス No.19W-06430 ベット									有	供	
床:板 ラッシング2段 セイコーラック2対 庫内灯4灯:LED クロス張り									有(無	(5)	
ETC									有無		
ラジオ											クモニター
外装状態 アルミホイール リアエアサス サイドバンパー3段(ステン) マーカー 5対(LED)										タイヤ: ~10 ×	状態 欠、で記載
	ンカ				711 N 2N 34X (N	10) \ 1	3×1 (LLD)			3 前	
	燃料タンク 300L+300L ×								0 11.	,	
								50			
	00L		X			TT 00					
Fガラス			X	看	版跡					1	1 1
			X	看	版跡)						
Fガラス 要交換 良好 小	状態 飛石有		X	看	版跡)		リー・ウイング蝶番曲か	り凹み	1 3	1	1 1 1 9
Fガラス 要交換 良好	状態 飛石有		X X 板跡	看	版跡 ()			り凹み	3	1	1 9
Fガラス 要交換 良好 小 記録簿 す	状態 飛石有		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	看	返跡		ウイング蝶番曲か		3	1 F 3 x^	1 9 R
Fガラス 要交換 良好 小 記録簿 す PMマフラ す	状態 飛石旬 無 無	凹み(小)							3 サイズ	1 F 3 x^3	1 9 R 11R22.5
Fガラス 要交換 良好 小 記録簿 す PMマフラ す 証明書 す	大態 無 無 無	凹み(小)	→ _ 1			凹み(小	ウイング蝶番曲か		3	1 F 3 x^3	1 9 R
Fガラス 要交換 良好 小 記録簿 す PMマフラ す	状態 (飛石す) ゴ (無) ゴ (無) ゴ (無)	凹み(小)				凹み(小	ウイング蝶番曲か		サイズサイズ	1 F 3 * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1 9 R 11R22.5

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります