

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状								
A0992	三菱	R2/3	2KG-FK65F-605109		ウイング			株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
☐ 自家用	一時抹消		123,757 km		2,800 kg	L 6,220	W 2,410	H 2410 (2320)	馬力	220ps	ターボ	有	
☐ 営業用									3	ペダル			
☐ レンタカ													
☐ 不明			タコグラフ年月	アリ									
エンジン状態	A B ☒ D E	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,910	円	キャブ内部		備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ			汚れ 少 ☒ 多		※渡し板有		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						腐食アリ			シート破れ 有 ☒ 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス 19W-12320									ベット ☒ 有 無				
ラッシングレール2段 内フック5対 セイコーラック1対 庫内灯3灯(LED) 床:板									クロス張り 有 ☒ 無				
※庫内内側あおり、キズ、えぐれ個所有									ETC ☒ 有 無				
									ラジオ 有 ☒ 無		バックモニター		
外装状態 リアエアサス メッキホイール													
燃料タンク													
200L													
Fガラス状態													
要交換	良好	☒ 飛石有											
点キズ													
記録簿	有	無											
PMマフラ	有	無											
証明書	有	無											
S・リミッタ	有	無											
証明書	有	無											
バンパー コーナー グリル ミラーカバー ステップ			メッキ										
タイヤ状態													
1～10、×、欠、で記載													
6		前		6									
6		6		6		6							
F		9		スぺア				R					
サイズF		225/80R17.5											
サイズR		225/80R17.5											
*スノータイヤは表記する													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります