



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
B0965	UD	R2/5	2PG-CD5CA-050404	ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	477,764 km	13,900 kg	L	W	H	馬力	390ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	ナシ	9,650	2,410	2500 (2410)	2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス No.20W-01387				ベット	<input checked="" type="radio"/> 有	無		
ラッシングレール2段 内フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有	無		
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	バックモニター	

外装状態	ハイルーフ	リアエアサス	ヘッドライト:LED
燃料タンク	300L+300L		
Fガラス状態	要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有	
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有	無	
	R2.7~R7.2		
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	
証明書	有	無	
S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	
証明書	有	無	




バンパー  
コーナー } メッキ




サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

キズ



看板跡

キズ



薄いキズ

凹み・サビ

凹み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

3	前	3	
5	5	4	4
3	3	3	3

F  6 スペア  R

サイズF 275/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります