

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
V0977	ボルボ	R1/10	2DG-KA2TEA1-YV2RTY09KA844823	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト			
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明	R7.12.24	切れ	536,050 km	11,500 kg	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	アリ
		抹消	タコグラフ年月					ナシ	2	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	シート穴あり
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態								ベツト <input checked="" type="radio"/> 無	
カプラ:JOST製 JSK42K85804AI No.16220128 E4								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ラジオ <input checked="" type="radio"/> 無	社外品ナビ バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
405L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="7"/>	前	<input type="text" value="7"/>	
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

F スペア R

サイズF 315/70R22.5

サイズR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります