




HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C1008	日野	R6/7	2PG-FD2ABG-136818	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.7.9		切れ 4,161 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	2,050 kg	L 6,200	W 2,380	H 2,430 (2,330)	馬力 240ps ターボ アリ 3 ペダル	

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ (少) 中 多	バックカメラ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ 有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態 トランテックス W089K17-06							ベツト (有) 無	
ラッシング2段 床:板 引出フック5対							クロス張り 有 (無)	
門口・蝶番・キャッチ:ロックバー:ステンレス							ETC (有) 無 ラジオ (有) 無	

外装状態 リアエアサス ハイルーフ		サイドバンパー1段(アルミ) マーカー5対(電球)		タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載																									
燃料タンク 200L				<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>前</td> <td>8</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				8	前	8								8	8	8	8								
8	前	8																											
8	8	8	8																										
Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有				F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R																									
記録簿 有 (無)	ゲート板小キス多数		サイズF 225/80R17.5																										
PMマフラ (有) 無			サイズR 225/180R17.5																										
証明書 有 (無)																													
S・リミッタ 有 (無)																													
証明書 有 (無)																													

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります