

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0984	いすゞ	H30/8	2PG-FSR90T2-7008656	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	396,689 km タコグラフ年月 アリ	4,800 kg	L 6,680 W 2,330 H 1930 (1910)	馬力 240ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,460 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <b>中</b> 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <b>無</b>	外気26℃→設定-30℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ No.F185603 2018年7月製				ベツト	有 <b>無</b>	庫内25℃⇒-27℃		
ラッシングレール2段 庫内灯3灯(LED) 床:キーストン					クロス張り	有 <b>無</b>	3時間稼働		
冷凍機:東プレ XV72LOC-U					ETC	<b>有</b> 無			
格納ゲート:新明和 RAK10-6485D No.S9030094D					ラジオ	<b>有</b> 無	バックモニター		

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
飛石多数

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

サイドバンパー 3段(鉄) マーカー 5対(LED)

2,000mm  
1,390mm

塗りハゲ 塗りハゲ小 当りゴム左右ちぎれ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	7
□		□
6	6	6 6
□	□	□ □

F **2** スペア □ R

サイズF 245/80R17.5  
サイズR 245/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります