

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
E1010	トレクス	H30/3	PFB34112-6158	セミトレーラー	株式会社キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	車検切れ	切れ	km	27,800	L	W	H	馬力	ターボ
		抹消			タコグラフ年月	kg	12,670		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ	少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態							ベツト	有 無	
							クロス張り	有 無	
							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	

<p>外装状態 リーフサス</p> <table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td></tr> <tr><td>要交換 良好 飛石有</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>記録簿</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>PMマフラ</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>S・リミッタ</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table>	燃料タンク		Fガラス状態	要交換 良好 飛石有	記録簿	有	無	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	S・リミッタ	有	無	証明書	有	無	<p>サイドバンパー3段(鉄) サイドマーカー(LED)</p> <p>看板跡</p> <p>煽り曲がり・穴 メッシュカゴ</p> <p>煽り全体的に キズ・サビ多数あり</p> <p>キャッチ・取って曲がり</p> <p>看板跡</p> <p>ステン工具箱</p> <p>サビ</p>	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <p>前</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>4</td><td>2</td><td>2</td></tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズRF 11R22.5</p> <p>サイズRM 11R22.5</p> <p>サイズRR 11R22.5</p>	1	2	2	1	1	1	1	1	5	4	2	2
燃料タンク																																	
Fガラス状態																																	
要交換 良好 飛石有																																	
記録簿	有	無																															
PMマフラ	有	無																															
証明書	有	無																															
S・リミッタ	有	無																															
証明書	有	無																															
1	2	2	1																														
1	1	1	1																														
5	4	2	2																														

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります