





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状						
A0974	三菱	R7/3	2RG-FBAV0-610637		冷凍バン		株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		T/M	デュオニック		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R9.3.10		切れ 抹消	615 km タコグラフ年月 ナシ	2,000 kg	L 3,000	W 1,670	H 1770 (1750)	馬力 150ps 2	ターボ 有 ペダル	
エンジン状態		Ⓐ B C D E	AC	Ⓐ 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,830 円	キャブ内部		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ		Ⓐ 中 多	備考 *温度設定 外気18.5℃ 設定-30℃ 庫内19℃ ⇒-28℃ 3時間稼働 バックモニター	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ		有 Ⓐ 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態 東プレ No.F248165 2025年2月製							ベット		有 Ⓐ 無		
ラッシングレール1段 庫内灯1灯(LED) 床:ステン 門口:ステン							クロス張り		有 Ⓐ 無		
冷凍機:東プレ XV22L0C-P							ETC		有 Ⓐ 無		
							ラジオ		Ⓐ 有 無		
外装状態 ヘッドライト:LED											
燃料タンク		 									
70L											
Fガラス状態											
要交換 Ⓐ 良好 飛石有											
記録簿		有	無	 							
PMマフラ		有	無								
証明書		有	無								
S・リミッタ		有	無								
証明書		有	無								
タイヤ状態 1～10、×、欠、で記載 9 前 9 9 9 9 9 F 10 スペア R サイズF 205/75R16 サイズR 205/75R16 *スノータイヤは表記する											

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります