

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
A1006	三菱	R6/4	2PG-FS74HZ-547817		ウイング			株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消		切れ 抹消	77,281 km タコグラフ年月 アリ	13,900 kg	L 9,620	W 2,410	H 2,640 (2,560)	馬力 2	394ps ペダル	ターボ 有	
エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部		備考		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								ナシ		汚れ 少 中 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								ナシ		シート破れ 有 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス 23W-12288										ベット 有 無		
ラッシングレール2段 内フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板										クロス張り 有 無		
										ETC 有 無		
										ラジオ 有 無		
										バックモニター		

燃料タンク

300L+200L

Fガラス状態

要交換 良好 **飛石有**

記録簿

有 **無**

PMマフラ

有 無

証明書

有 **無**

S・リミッタ

有 無

証明書

有 **無**

外装状態

ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

サイドバンパー2段(アルミ) マーカー5対(LED)

飛石
X X

メッキ

バンパー
コーナー
グリル
ミラー

マフラーカバー凹み

キズ

キズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8 前 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

F **10** スペア ☐ R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります