


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
A0920	三菱	H25/4	TKG-FK64F-580073	アルミ平	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	404,068 km タコグラフ年月 ナシ	3,200 kg	L 6,200	W 2,350	H 690 (590)	馬力	240ps	ターボ	有
							3	ペダル		


エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	<b>中</b>	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	<b>無</b>		
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ				ベツト	<b>有</b>	無		
3方開 丸カンフック6対 床:板					クロス張り	有	<b>無</b>		
					ETC	<b>有</b>	無		
					ラジオ	<b>有</b>	無		バックモニター


外装状態 ヘッドライト:ディスチャージ リアエアサス


燃料タンク
100L+200L
Fガラス状態
要交換 <b>良好</b> 飛石有
記録簿
有 <b>無</b>
PMマフラ
<b>有</b> 無
証明書
有 無
S・リミッタ
有 <b>無</b>
証明書
有 無



サイドバンパー1段(鉄) マーカ-5対(電球)







タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	7	
7	7	7	7

F **7** スペア  R

サイズF 225/90R17.5

サイズR 225/90R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります