

HPNo.		車名	年式	型式・車体番号			架装形状						
B1009		UD	R2/12	2PG-CG4CA-JNCMB0G8LU049857			ウイング			株式会社 キャリオン			
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット		
○	自家用	R7.12.20	切れ	551,761 km		14,100 kg	L	W	H	馬力	357ps	ターボ	有
	営業用 レンタカ 不明		抹消	タコグラフ年月	アリ		9,620	2,400	2,620 (2,540)	2	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア---	リサイクル料	14,260	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)					オイルにじみあり			汚れ 少 中 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス No.20W-01056								ベツト 有 無		
ラッシングレール2段 セイコーラック2対 内フック9対 庫内灯(LED) 床:板								クロス張り 有 無		
								ETC 有 無		
								ラジオ 有 無	バックモニター	

外装状態

ハイルーフ

リアエアサス

ヘッドライト:LED

燃料タンク

300L+200L

Fガラス状態

要交換

良好

飛石有

記録簿

有

無

PMマフラ

有

無

証明書

有

無

S・リミッタ

有

無

証明書

有

無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

看板跡

飛石

UDロゴ欠

メッキ

バンパーコーナー

キズ

凹み

サイドバンパーキズ

凹み

キズ

凹み

キズ

看板跡

凹み

キズ

凹み

キズ

看板跡

サビ

看板跡

凹み

キズ

凹み

キズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8

前

8

6

8

5

5

5

5

4

4

7

7

F

4

スペア

R

サイズF

245/70R19.5

サイズR

245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります