



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1024	三菱	R6/9	2RG-FEB50-602841	平ボデー	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	デュオニック		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.9.29	切れ 1,624 km 抹消 タコグラフ年月 ナシ	2,000 kg	L 4,360	W 2,090	H 590 (400)	馬力	150ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	(少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.411S4740						ベツト	有 (無)	
床:板							クロス張り	有 (無)	
	未使用車						ETC	(有) 無	
							ラジオ	(有) 無	バックモニター

外装状態	ヘッドライト:LED		サイドバンパー 1段(鉄)		タイヤ状態																
燃料タンク	100L				1~10、×、欠、で記載																
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有				<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	9	前	9						9	9	9	9				
9	前	9																			
9	9	9	9																		
記録簿	有 (無)				F 10 スペア R																
PMマフラ	(有) 無				サイズF 205/75R16																
証明書	有 (無)				サイズR 205/75R16																
S・リミッタ	有 (無)																				
証明書	有 無				*スノータイヤは表記する																

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります