

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状											
V1014	ボルボ	R1/6	2DG-KA4TB1-YV2RT60D1KA837864		トラクタ			株式会社 キャリオン								
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト						
O	自家用	車検切れ	切れ	790,785 km	18,000 kg	L	W	H	馬力	540ps	ターボ	有				
	営業用								抹消	タコグラフ年月	ナシ	2	ペダル			
	レンタカ															
	不明															
エンジン状態		A B C D E	AC	良	不良	無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	15,330	円	キャブ内部	備考			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										オイル漏れあり			汚れ	少	中	多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)													シート破れ	有	無	
上物メーカー名 年式,型式及状態													ベツト	有	無	
													クロス張り	有	無	
													ETC	有	無	
													ラジオ	有	無	バックモニター

燃料タンク

285L

Fガラス状態

要交換 良好 飛石有

記録簿

有 無

PMマフラ

有 無

証明書

有 無

S・リミッタ

有 無

証明書

有 無

外装状態

リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

飛び石

割れ・補修跡

外品ミラー

補修塗装跡

フェンダーステー凹み

ステップカバー割れ修理跡

キズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

9

前

9

8

8

8

8

8

8

8

8

F

スペア

R

サイズF

295/80R22.5

サイズR

295/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります