





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状									
C1025	日野	R3/1	2KG-FD2ABG-121780		ゲート付冷凍バン			株式会社 キャリオン						
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速			
0	自家用	R8.1.6	切れ	170,051 km		2,300	L	W	H	馬力	210ps	ターボ	有	
	営業用		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	6,190	2,310	2,060 (2,020)	3	ペダル			
	レンタカ 不明													
エンジン状態		A B ☒ D E	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900	円	キャブ内部		備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							ナシ				汚れ 少 ☒ 多		* 温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							ナシ				シート破れ 有 ☒ 無		外気35℃ 設定-35℃	
上物メーカー名 年式,型式及状態							トランテックス V054G63-04				ベット ☒ 有 ☒ 無		庫内37℃⇒-5℃	
ラッシングレール2段(門口のみ3段) ジョルダー4列 庫内灯(LED) 床:ステン											クロス張り 有 ☒ 無		3H稼働	
冷凍機:菱重 TDJS50A-L2 No.045701144BL											ETC ☒ 有 ☒ 無			
格納ゲート:トランテックス TRAK10-6485D											ラジオ ☒ 有 ☒ 無		バックモニター	
外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED														
燃料タンク														
200L														
Fガラス状態														
要交換	良好	☒ 飛石有												
記録簿		有	☒ 無											
PMマフラ		☒ 有	☒ 無											
証明書		有	☒ 無											
S・リミッタ		☒ 有	☒ 無											
証明書		有	☒ 無											
サイドバンパー 2段(ステン) マーカー 3対(電球)														
ミラー:メッキ														
														
														
														
														
タイヤ状態														
1～10、×、欠、で記載														
7 前 7														
7 7 7 7														
F 7 スペア R														
サイズF 225/80R17.5														
サイズR 225/80R17.5														
*スノータイヤは表記する														

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります