

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1013	日野	R3/8	2KG-FD2ABG-124902	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.8.26 切れ 抹消	173,596 km タコグラフ年月 アリ	2,150 kg	L 6,290 W 2,270 H 2150 (2120)	馬力 240ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B ○ C D E	AC	○ 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 ○ 中 多	* 温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) 格納ゲート一部曲がり サイドガード凹み								シート破れ 有 ○ 無	外気27℃ -30℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態 トランテックス No.V011H26-02								ベット ○ 有 無	A室:29℃⇒-15℃
ラッシングレール2段 庫内灯4灯(LED) 床:アルミ縞板 門口:ステン								クロス張り 有 ○ 無	B室:29℃⇒-14℃
冷凍機:菱重 TDJS60DZC No.146100185BL スタンバイ付 スタンバイケーブル積込 温度記録計								ETC ○ 有 無	3H稼働
格納ゲート:極東開発 CG1002K-B3MRA2 No.21T068123N								ラジオ ○ 有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 ○ 飛石有

記録簿
有 ○ 無

PMマフラ
○ 有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 ○ 無

証明書
有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(電球)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4	4	4 4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

F **9** スペア R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります