

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1022	日野	R1/9	2KG-FD2ABG-114480	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.9.26	切れ 303,255 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	2,150 kg	L 6,270 W 2,270 H 2,030 (2,020)	馬力 240ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	外気35℃ 設定-30℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ F197419 2019年9月製							ベット 有 無	庫内35℃⇒-7.5℃
ラッシングレール2段(門口のみ3段) ジョルダー4列 庫内灯(LED) 床:ステン								クロス張り 有 無	3H稼働
冷凍機:東プレ XV42LOC-U F197419 2019年9月製								ETC 有 無	
格納ゲート:新明和 RAK10-6485D								ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED				タイヤ状態			
燃料タンク				1～10、×、欠、で記載			
200L				4 前 4			
Fガラス状態				4 5 5 5			
要交換 良好 飛石有							
記録簿 有 無				F 8 スペア R			
PMマフラ 有 無				サイズF 225/80R17.5			
証明書 有 無				サイズR 225/80R17.5			
S・リミッタ 有 無							
証明書 有 無				*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります