


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状				
A1038	三菱	R2/4	2PG-FS74HZ-511971	冷凍ウイング	株式会社 キャリオン			
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット
0 自家用 営業用 レンタカ 不明	車検切れ 切れ 抹消	676,906 km タコグラフ年月 アリ	11,600 kg	L 9,280	W 2,340	H 2580 (2480)	馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル	

エンジン状態	A B ☒ D E	AC	☒ 良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ 少 ☒ 多	※パワーウインド不良
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ				シート破れ ☒ 無	※エアコン不良
上物メーカー名 年式,型式及状態 矢野特殊自動車 WPA2940-3 No.B200024 2020年1月製								ベット ☒ 無	※冷凍機要修理
ラッシングレール3段 ジョルダー4列 セイコーラック2対 庫内灯6灯(LED) 床:キーストン 門口:ス								クロス張り 有 ☒ 無	
冷凍機:菱重 TDJS100DC								ETC 有 ☒ 無	
								ラジオ ☒ 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED 燃料タンク 300L+300L Fガラス状態 要交換 良好 ☒ 飛石有 飛び石 記録簿 有 ☒ 無 PMマフラ ☒ 有 無 証明書 有 ☒ 無 S・リミッタ ☒ 有 無 証明書 有 ☒ 無	サイドバンパー 3段(鉄) マーカー 6対(LED) 	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">1 前 1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">5</td> </tr> <tr> <td>1 1</td> <td>1 1</td> </tr> <tr> <td>1 1</td> <td>1 1</td> </tr> </table> F ☒ 5 スペア ☐ R サイズF 245/70R19.5 サイズR 245/70R19.5 *スノータイヤは表記する	1 前 1		5		1 1	1 1	1 1	1 1
1 前 1										
5										
1 1	1 1									
1 1	1 1									

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります