

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B1037	UD	R4/3	2PG-CD5CA・JNCMB02C2MU064570	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	車検切れ <input checked="" type="radio"/> 切れ 抹消	433,172 km タコグラフ年月 ナシ	14,000 kg	L 9,610	W 2,340	H 2,500 (2,420)	馬力	390ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス 21W-07141						ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 セイコーラック2対 庫内灯(LED) 床:板							クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
							ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
							ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター

<b>外装状態</b> 燃料タンク 300L+200L Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無 PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 無 S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 無	サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)※助手席側一番後不灯 補修塗装跡 看板跡・キズ 看板跡 看板跡・キズ フェンダー凹み・タレゴム欠落 マフラーカバーサビ複数 看板跡 バンパーカバー下部キズ メッキ バンパー コーナー グリル ミラー フェンダー Fパネル飛び石多	<b>タイヤ状態</b> 1~10、×、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>前</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8 8</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>7</td> <td>8 7</td> </tr> </table> F <input checked="" type="checkbox"/> 8 スペア <input type="checkbox"/> R サイズF 275/80R22.5 サイズR 275/80R22.5 *スノータイヤは表記する	8	前	8				8	8	8 8	8	7	8 7
8	前	8												
8	8	8 8												
8	7	8 7												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります