



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状																			
C0868	日野	R2/6	2KG-FD2ABA・115917		冷凍バン		株式会社 キャリオン																	
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		T/M	6 速															
☐ 自家用 ☐ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明	R7.12.19		切れ 抹消	165,063 km タコグラフ年月 アリ	1,850 kg	L 6,150	W 2,080	H 1990 (1,980)	馬力 240ps 3 ペダル	ターボ 有														
エンジン状態	A B ☒ D E	AC	☒ 良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部		備考														
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							ナシ		汚れ 少 ☒ 多	字光式プレート バックモニター														
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							ナシ		シート破れ 有 ☒ 無															
上物メーカー名 年式,型式及状態 フルハーフ GFF1No.ESE9537									ベット ☒ 有 無															
冷凍機:菱重 TPK20TB No.411470 TDS60VZXB									クロス張り 有 ☒ 無															
庫内灯4灯:LED ラッシング2段 床:キーストン									ETC ☒ 有 無															
*サイド左観音扉内側下部ステーめくれあり									ラジオ ☒ 有 無															
外装状態 ミラー・グリル・コーナー・バンパー・ステップ・ヘッド窓・ドアガーニッシュ:メッキ アルミホイール																								
燃料タンク		サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 9対(LED)																						
189L+189L																								
Fガラス状態																								
要交換 ☒ 良好 飛石有																								
飛び石リペア済																								
記録簿 ☒ 有 無																								
R2~R6																								
PMマフラ ☒ 有 無																								
証明書 有 無																								
S・リミッタ 有 ☒ 無																								
証明書 有 無																								
タイヤ状態																								
1~10、×、欠、で記載																								
<table><tr><td>6</td><td>前</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											6	前	6				7	7	7	7				
6	前	6																						
7	7	7	7																					
F ☒ 8 スペア ☐ R																								
サイズF 225/90R17.5																								
サイズR 225/90R17.5																								
*スノータイヤは表記する																								

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります