

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C1034	日野	R2/9	2PG-FD2ABG-120019	アルミ平	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	一時抹消 <input type="radio"/> 切れ <input checked="" type="radio"/> 抹消	145,764 km タコグラフ年月 アリ	3,500 kg	L 6,200	W 2,230	H 400	馬力 240ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.A005G0001				ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
3方開 床:板 フック10対 リア支柱差し込み式					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			

外装状態	リアエアサス	ヘッドライト:LED	タイヤ状態
燃料タンク 200L	飛び石多数あり(小)	サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 5対(LED)	1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有			<input type="checkbox"/> 8 前 <input type="checkbox"/> 8
小さな飛び石多数あり	バンパー小キズ	看板跡	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無		キズ	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 8
PMマップ <input checked="" type="radio"/> 有 無	リアバンパー凹み・穴	看板跡	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無		キズ	F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R
S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無		看板跡	サイズF 225/90R17.5
証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無			サイズR 225/90R17.5
			*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります