

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
V1031	ボルボ	R4/3	2KG-4KTEA1・YV2RTY0A4NA889866	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト			
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明	R8.4.6	切れ	365,660 km	11,500	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg	-	-	-	2	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,270 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態								ベット <input checked="" type="radio"/> 有 無	
カプラ JOST JK4Z2K85804AI No.16623828E4								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ラジオ <input checked="" type="radio"/> 有 無	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
480L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="7"/>	前	<input type="text" value="7"/>	
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="4"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

F スペア R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります