

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状												
B1037	UD	R4/3	2PG-CD5CA・JNCMB02C2MU064570		ウイング			株式会社 キャリオン									
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台寸法(mm)			T/M		エスコット				
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明		一時抹消		433,172 km		14,000 kg		L 9,640 W 2,400 H 2,490 (2,420)		馬力 390ps		ターボ 有					
		切れ		タコグラフ年月 ナシ						2 ペダル							
エンジン状態		A B C D E		AC		良 不良 無		ブレーキ エアー		リサイクル料 14,260 円		キャブ内部		備考			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										ナシ			汚れ 少 中 多				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										ナシ			シート破れ 有 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス 21W-07141													ベット 有 無				
ラッシングレール2段 内フック9対 セイコーラック2対 庫内灯(LED) 床:板													クロス張り 有 無				
													ETC 有 無				
													ラジオ 有 無			バックモニター	

燃料タンク

300L+200L

Fガラス状態

要交換 良好 **飛石有**

記録簿

有 **無**

PMマフラ

有 無

証明書

有 無

S・リミッタ

有 無

証明書

有 無

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)※助手席側一番後不灯

Fパネル飛び石多

バンパーカバー下部キズ

看板跡

看板跡・キズ

補修塗装跡

看板跡・キズ

フェンダー凹み・タレゴム欠落

マフラーカバーサビ複数

バンパー

コーナー

グリル

ミラー

フェンダー

メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8		前		8	
8	8	8		8	
8	7	8		7	
F 8		スペア		R	
サイズF		275/80R22.5			
サイズR		275/80R22.5			

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります