

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状								
A1039	三菱	R2/3	2KG-FK65F-605579		アルミ平			株式会社 キャリオン					
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速		
○	自家用	一時抹消	切れ 抹消	397,033 km		3,600 kg	L 6,210	W 2,350	H 600	馬力	220ps	ターボ	有
	営業用			3	ペダル								
	レンタカ			タコグラフ年月	アリ								
	不明												
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,910	円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										汚れ 少 中 多		※センターコンソール蓋破損	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										シート破れ 有 無		※コンビネーションレバーカバー欠	
上物メーカー名 年式,型式及状態 トーヨーボデー No.20120121										ベツト 有 無			
スタンション1対 セイコーラック1対 フック左右14対(真中4カ所) 床:板										クロス張り 有 無			
										ETC 有 無			
										ラジオ 有 無			

燃料タンク

200L

Fガラス状態

要交換 良好 **飛石有**

点キズ多数

記録簿

有 **無**

PMマフラ

有 無

証明書

有 **無**

S・リミッタ

有 **無**

証明書

有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

キズ

フロントパネル 飛石多数

メッキ

ドアノブ・ドア安全窓キズ

凹み

キズ

サイドバンパー内側に曲がり

モールキズ多数

バンパー下キズ・割れステップキズ

アルミホイールキズ

マーカー不灯

リング入れキズ

タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

6 前 4

7 8 7 7

F **9** スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります