





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状																							
A1021	三菱	R2/4	2KG-FK62F-605784		ウイング			株式会社 キャリオン																				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速																		
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R8.4.14		切れ 抹消	245,806 km タコグラフ年月    アリ	1,650 kg	L 7,500	W 2,400	H 2450 (2350)	馬力	240ps	ターボ	有																
									3	ペダル																		
エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,910	円	キャブ内部		備考																	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ			汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多		バックモニター接触不要 (映らない時がある)  ジョルダー本体アリ																	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ			シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無																			
上物メーカー名 年式,型式及状態    パブコ No.029C4855									ベツト <input checked="" type="radio"/> 有 無																			
ラッシングレール2段 内フック6対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板    ジョルダー2列									クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無																			
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン									ETC <input checked="" type="radio"/> 有 無																			
									ラジオ <input checked="" type="radio"/> 有 無																			
外装状態    リアエアサス    アルミホイール    ヘッドライト:ディスチャージ																												
燃料タンク																												
200L																												
Fガラス状態																												
要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有																										
記録簿		<input checked="" type="radio"/> 有 無																										
R2~R7																												
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無																											
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無																										
S・リミッタ	有	<input checked="" type="radio"/> 無																										
証明書	有	無																										
バンパー コーナー グリル ミラーカバー フェンダー		メッキ																										
																												
																												
																												
																												
タイヤ状態																												
1~10、×、欠、で記載																												
前																												
<table><tr><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													6	7	7	7					6	7	7	7				
6	7	7	7																									
6	7	7	7																									
F <input type="text" value="3"/> スペア <input type="text" value=""/> R																												
サイズF    225/80R17..5																												
サイズR    225/80R17.5																												
*スノータイヤは表記する																												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります