




HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状																																		
C1008	日野	R6/7	2PG-FD2ABG-136818		ゲート付ウイング			株式会社 キャリオン																															
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速																												
☒	自家用	R8.7.9	切れ	4,161 km		2,050	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	アリ																										
☐	営業用		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	6,200	2,380	2,430	3	ペダル																												
☐	レンタカ 不明								(2,330)																														
エンジン状態		(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900	円	キャブ内部		備考																											
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										汚れ (少) 中 多		バックカメラ																											
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										シート破れ 有 (無)																													
上物メーカー名 年式,型式及状態 トランテックス W089K17-06										ベット (有) 無																													
格納ゲート極東開発 CG1002M ラッシング2段 床:板 引出フック5対										クロス張り 有 (無)																													
門口・蝶番・キャッチ:ロックバー:ステンレス										ETC (有) 無																													
										ラジオ (有) 無																													
外装状態 リアエアサス ハイルーフ																																							
燃料タンク		200L								タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 <table><tr><td>8</td><td>前</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">F ☐ スペア ☐ R</td></tr><tr><td colspan="2">サイズF</td><td colspan="2">225/80R17.5</td></tr><tr><td colspan="2">サイズR</td><td colspan="2">225/180R17.5</td></tr></table> *スノータイヤは表記する				8	前	8				8	8	8	8					F ☐ スペア ☐ R				サイズF		225/80R17.5		サイズR		225/180R17.5	
8	前	8																																					
8	8	8	8																																				
F ☐ スペア ☐ R																																							
サイズF		225/80R17.5																																					
サイズR		225/180R17.5																																					
Fガラス状態		要交換 (良好) 飛石有																																					
記録簿		有 (無)																																					
PMマフラ		(有) 無																																					
証明書		有 (無)																																					
S・リミッタ		有 (無)																																					
証明書		有 (無)																																					
																																							

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります