

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状								
C1035	日野	R2/7	2KG-FC2ABG-121288		ゲート付冷凍バン		株式会社 キャリオン						
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台寸法(mm)		T/M	プロシフト		
☐ 自家用 ☐ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明		車検切れ		300,179 km		2,750 kg		L 6,180	W 2,160	H 2000 (1940)	馬力 210ps ターボ 有	2 ペダル	
エンジン状態		A B ☒ D E	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ								備考	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ								※温度設定	
上物メーカー名 年式,型式及状態		トランテックス		No.V071F04-04								外気32℃ -30℃設定	
ラッシングレール2段 庫内灯4灯(LED) 床:システムフロア												庫内35.8℃⇒-5.7℃	
冷凍機:菱重 TDJS50DC No.045700440BL 2020年製												3H稼働	
格納ゲート:極東開発 CG1002K-B3MRA2 No.20T058117N												バックモニター	
外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED													
燃料タンク		100L		サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 6対(LED)								タイヤ状態	
Fガラス状態		要交換 良好 ☒ 飛石有		点キズ								1~10、×、欠、で記載	
記録簿		有 ☒ 無										5 前 5	
PMマフラ		有 ☒ 無										5 3 2 2	
証明書		有 ☒ 無										5 5	
S・リミッタ		有 ☒ 無										5 5	
証明書		有 無										5 5	
2000		1375										F 2 スペア R	
900		1930										サイズF 225/80R17.5	
												サイズR 225/80R17.5	
												*スノータイヤは表記する	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります