





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1046	日野	R6/3	2KG-XZU605M-0044084	バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.3.21 切れ 抹消	945 km タコグラフ年月 ナシ	2,000 kg	L 3,200	W 1,770	H 2,170	馬力	150ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,820 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ	(少) 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ	有 (無)
上物メーカー名 年式,型式及状態 トランテックス V003L04-01								ベツト	有 (無)
ラッシングレール2段 庫内灯(LED) 床:板 90° ストッパー 左サイドドア								クロス張り	有 (無)
								ETC	有 (無)
								ラジオ	(有) 無
									バックモニター

<p>外装状態 ヘッドライト:LED</p> <p>燃料タンク 80L</p> <p>Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有</p> <p>記録簿 有 (無)</p> <p>PMマフラ (有) 無</p> <p>証明書 有 (無)</p> <p>S・リミッタ 有 (無)</p> <p>証明書 有 (無)</p>	<p>サイドバンパー 1段(鉄) 黄4対 マーカー 2対(電)</p>   <p>取手</p>  <p>ステップ縞板張</p>  <p>縞板張 工具箱</p> <p>輪止め入れ</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>F 10 スペア R</p> <p>サイズF 195/75R15</p> <p>サイズR 195/75R15</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	9	前	9				9	9	9	9				
9	前	9														
9	9	9	9													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります