




HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A1027	三菱	R3/5	2KG-FK65F-606518	冷凍ウイング			株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○自家用 ○営業用 ○レンタカ ○不明	車検切れ 切れ 抹消	520,730 km タコグラフ年月 ナシ	1,950 kg	L 6,200	W 2,190	H 2,220 (2,140)	馬力 220ps 3 ペダル	ターボ 有	

エンジン状態 A B C D E	AC (良)	不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)		ナシ					汚れ 少 中 多	* 温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		ナシ					シート破れ 有 無	外気32°C -30°C設定
上物メーカー名 年式、型式及状態	日本フルハーフ	RFT	No.W4D4653				ベット 有 無	庫内38.4°C⇒16.5°C
ラッシングレール2段 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:システムフロア							クロス張り 有 無	4H稼働
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン 冷凍機:菱重 TDJS50DC No.045701182BL 2020年製							ETC 有 無	
クラッチOH済 (519,862km時 記録簿あり)							ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ	サイドバンパー 2段(ステン) マーカー 5対(LED)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
燃料タンク 200L		3 前 4
Fガラス状態 要交換 良好 (飛石有) 飛石		2 1 1 3
記録簿 有 無		□ □ □ □
PMマフラー 有 無 証明書 有 無		
S・リミッタ 有 無 証明書 有 無		
パンパー コーナー <sup>メキ</sup> グリル ミラーカバー ドアガーニッ シュ ステップ ベッド窓 安全窓枠	  	3 前 4 □ □ □ □ 2 1 1 3 □ □ □ □ F 6 スペア □ R サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5
*スノータイヤは表記する		

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります