

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状			
A1044	三菱	R5/1	2KG-FK65F-610489	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M	6速	
○自家用 ○営業用 ○レンタカ ○不明	一時抹消	切れ タコグラフ年月	61,244 km ナシ	2,250 kg	L 6,300	W 2,400	H 2430 (2330)
馬力 3	220ps	ターボ ペダル	有				

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	(良)	不良	無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,910	円	キャブ内部	備考
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)																ベルト鳴きあり
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)																
上物メーカー名 年式、型式及状態	トランテックス	No.W000J92-04														
ラッピングレール2段 セイコーラック1対 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板																
跳ね上げゲート:トランテックス TRAM10-1475 No.S2209007356																バックモニター

外装状態	リアエアサス	ヘッドライト:ディスチャージ	サイド・バンパー 1段(鉄) マーカー 5対(電球)	タイヤ状態
燃料タンク				1~10、×、欠、で記載
200L				3 前 2
Fガラス状態				3 3 1 2
要交換 良好	飛石有			□ □ □ □
記録簿 有	無			F 1 スペア R
PMマフラ 有	無			サイズF 225/80R17.5
証明書 有	無			サイズR 225/80R17.5
S・リミッタ 有	無			*スノータイヤは表記する
証明書 有	無			

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有


記録簿 有 無

PMマフラ 有 無


証明書 有 無

S・リミッタ 有 無


証明書 有 無



飛石衝突箇所
マーカー不灯



ゲートキズ多数
マーカー不灯
ホイールサビ
ドアモールキズ



看板跡
マーカー不灯
ホイールサビ

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります