

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
E0907	トレクス	H27/3	PFB34118改・0264		Vカットセミトレーラー		株式会社 キャリオン					
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M			
○	自家用	R7.3.25	切れ	km	27,600	L	W	H	馬力	ターボ		
	営業用											
	レンタカ											
	不明	抹消	タコグラフ年月	kg	10,800	2,480	ペダル					
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ		リサイクル料	円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)					ナシ		汚れ 少 中 多		左リン木入れロックちぎれ有			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)					サビ		シート破れ 有 無					
上物メーカー名 年式,型式及状態					ランディングギア:ニットレ製 NLH-813		ベツト 有 無					
側面フック:上段13対 下段20対 スタクション穴:外10対 内18対 前6カ所							クロス張り 有 無					
後方ロープフック:上段1対 下段2対							ETC 有 無					
							ラジオ 有 無					
外装状態 ステンフェンダー アルミホイール											タイヤ状態	
燃料タンク											1~10、×、欠、で記載	
Fガラス状態											前	
要交換 良好 飛石有											4 4 4 4	
記録簿 有 無											4 4 3 3	
R6/3											3 3 2 3	
PMマフラ 有 無											F スペア R	
証明書 有 無											サイズRF 11R22.5	
S・リミッタ 有 無											サイズRM 11R22.5	
証明書 有 無											サイズRR 11R22.5	
看板跡											*スノータイヤは表記する	
サイドバンパー 段(4)アルミ マーカー 対(6)電球												
フェンダー(ステン)												
工具箱(上)・リン木入れ(下)ステン												
フェンダー(ステン)												
工具箱(上)・リン木入れ(下)ステン												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります