





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状			
B1019	UD	R3/1	2PG-BRR90T2-7002093	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M	6速	
○自家用 ○営業用 ○レンタカ ○不明	R8.1.15 切れ 抹消	244,940 km タコグラフ年月 ナシ	2,350 kg	L 6,260 W 2,260 H 2,260 (2,260)	馬力 240ps 3 ペダル	ターボ 有	

エンジン状態 A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,940 円	キャブ内部	備考
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)			ナシ				汚れ 少 中 多	温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			ナシ				シート破れ 有 無	外気33°C 設定-32°C
上物メーカー名 年式、型式及状態	日本フルハーフ	GLF	No.E5G5853				ベット 有 無	庫内32°C⇒-13.5°C
ラッシングレール2段 庫内灯3灯(LED) 床:システムフロア 左サイド扉 90度ストッパー							クロス張り 有 無	5H稼働
冷凍機:デンソー P28CN-P4-22S							ETC 有 無	
格納ゲート:新明和 RAK10-6485D No.S11003680							ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ	燃料タンク 200L	サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 4対(LED)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
燃料タンク 200L	Fガラス状態 要交換 良好 飛石有	※フロントバンパー点サビ多数	6 前 5
記録簿 有 無	PMマフラ 有 無	看板跡	4 4 4 4
証明書 有 無	S・リミッタ 有 無	ドアキズ小	□ □ □ □
証明書 有 無	2200mm 1355mm	看板跡	F 4 スペア R
			サイズF 225/80R17.5
			サイズR 225/80R17.5
			*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります