

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A1050	三菱	R4/12	2PG-FS70HZ-540090	セルフローダー			株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R7.1.8 切れ 抹消	133,298 km タコグラフ年月 アリ	12,800 kg	L 8,800	W 2,490	H	馬力 2 ペダル	428ps	ターボ 有
エンジン状態 A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	オイルパン下部オイルにじみ跡					汚れ 少	中	多	プレミアムライン
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	リヤフェンダー付近サビ小					シート破れ	有	無	歩みブリッジ1対あり
上物メーカー名 年式、型式及状態	フジタ自動車工業 DL No.1903005					ベット	有	無	
落とし込みフック8対 丸カン1カ所 スタンション3対 作業灯2灯(LED)						クロス張り	有	無	
						ETC	有	無	
						ラジオ	有	無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ アルミホイール ヘッドライト:LED	燃料タンク 200L+200L	Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 飛石有 点キズ 記録簿 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	マーカー 5対(LED)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載															
				<table border="1"> <tr> <td>8</td><td>前</td><td>8</td></tr> <tr> <td>5</td><td></td><td>5</td></tr> <tr> <td>7</td><td>7</td><td>3</td></tr> <tr> <td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> </table>	8	前	8	5		5	7	7	3	3	3	3			
8	前	8																	
5		5																	
7	7	3																	
3	3	3																	
				<table border="1"> <tr> <td>F</td><td>8</td><td>スペア</td><td>□</td><td>R</td></tr> <tr> <td>サイズF</td><td colspan="4">245/70R19.5</td></tr> <tr> <td>サイズR</td><td colspan="4">245/70R19.5</td></tr> </table>	F	8	スペア	□	R	サイズF	245/70R19.5				サイズR	245/70R19.5			
F	8	スペア	□	R															
サイズF	245/70R19.5																		
サイズR	245/70R19.5																		
				*スノータイヤは表記する															

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります