

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
B1052	UD	R4/7	2PG-CG5CA-JNCMB02G3NU071872	ウイング	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R8.7.6	切れ	326,765 km	13,700	L	W	H	馬力	390ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg	9,640	2,400	2,650 (2,580)	2	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				ナシ	汚れ 少 中 多			ビニールシートカバー破れ シート破れ 有 無 ベツト 有 無 クロス張り 有 無 ETC 有 無 ラジオ 有 無 バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ 有 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DKL No.W9DV809				ベツト 有 無				
ラッシングレール2段 セイコーラック2対 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り 有 無				
					ETC 有 無				
					ラジオ 有 無				

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ

記録簿	有	無
R4~R7		

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

バンパー
コーナー
グリル
ミラー } メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

1	前	4	
1		3	
1	1	1	1
6	6	6	5

F 欠 スペア R

サイズF 245/70R19.5
サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります