

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
B1055	UD	H27/9	QPG-GK5XAB-30937	トラクタ	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R7.9.24	切れ	390,148 km	11,500 kg	L	W	H	馬力	410ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月					アリ	2	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 (中) 多	助手席側灰皿割れ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	(有) 無	運転席側フロアマット破れ
上物メーカー名 年式,型式及状態	カプラ: JOST JSK37CY0240 No.10582458 25 2015年製						ベツト	(有) 無	運転席側ひじ置き破れ
ホイールベース3.200mm							クロス張り	有 (無)	センターコンソール穴あき
							ETC	有 (無)	エマージェンシーホース切れ
							ラジオ	(有) 無	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
400L

Fガラス状態
要交換 良好 (飛石有)
飛石

記録簿
(有) 無
H28~R7

PMマフラ
(有) 無
証明書
有 無

S・リミッタ
(有) 無
証明書
有 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="4"/>	前	<input type="text" value="7"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="5"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

F スペア R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 295/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります