





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状						
A0974	三菱	R7/3	2RG-FBAV0-610637		冷凍バン		株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		T/M	デュオニック		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R9.3.10		切れ 抹消	615 km タコグラフ年月 ナシ	2,000 kg	L 3,000	W 1,670	H 1770 (1750)	馬力 2	150ps ペダル	ターボ 有
エンジン状態		Ⓐ B C D E	AC	⓪ 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,830 円	キャブ内部		備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ	⓪ 中 多	*温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ	有 ⓪	外気18.5℃ 設定-30℃	
上物メーカー名 年式,型式及状態 東プレ No.F248165 2025年2月製								ベット	有 ⓪	庫内19℃ ⇒-28℃	
ラッシングレール1段 庫内灯1灯(LED) 床:ステン 門口:ステン サイドスライドドア								クロス張り	有 ⓪	3時間稼働	
冷凍機:東プレ XV22L0C-P								ETC	⓪ 無		
								ラジオ	⓪ 無	バックモニター	
外装状態 ヘッドライト:LED								タイヤ状態			
燃料タンク		70L						1~10、×、欠、で記載			
Fガラス状態		要交換 ⓪ 良好 飛石有						9 前 9 9 9 9 9 F 10 スペア R サイズF 205/75R16 サイズR 205/75R16			
記録簿		有 ⓪						*スノータイヤは表記する			
PMマフラ		有 ⓪									
証明書		有 ⓪									
S・リミッタ		有 ⓪									
証明書		有 ⓪									

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります