

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状					
E0899	トレクス	H26/7	TPG-PFB34118改-0178		Vカットセミトレーラー		株式会社 キャリオン			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		T/M		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.7.18		切れ 抹消	km	kg	L	W	H	馬力	ターボ
				タコグラフ年月		10,840	2,450	ペダル		
エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ		リサイクル料	円	キャブ内部		備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ		汚れ 少 中 多		ロープ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ボディーサビあり		シート破れ 有 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態						PEB34118-0178 2014年5月製造		ベツト 有 無		
ランディングギア:ニットレ製 NLH-813 2014年5月製造								クロス張り 有 無		
ロープフック13対 丸カンフック13対 スタンション穴(外10対・内13対・前4カ所)								ETC 有 無		
								ラジオ 有 無		

外装状態

燃料タンク

Fガラス状態

記録簿

PMマフラ

証明書

S・リミッタ

要交換

良好

飛石有

有

無

有

無

有

無

有

無

サイドバンパー 4段(アルミ) マーカー 7対(電球)

フェンダー(ステン)

工具箱(ステン)

リング入れ(ステン)

工具箱

フェンダー(ステン)

工具箱

リング入れ(ステン)

タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

前

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

F ☐ スペア ☐ R

サイズRF 11R22.5

サイズRM 11R22.5

サイズRR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります