

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C1058	日野	R3/8	2DG-FR1AHG-108328	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R7.8.29 (切れ) 抹消	388,229 km タコグラフ年月 ナシ	13,800 kg	L 9,640	W 2,400	H 2,500 (2,450)	馬力	380ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B (C) D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	インタークーラーホースオイルにじみ跡						汚れ	少 (中) 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DKL No.W9D7332						ベツト	(有) 無	
ラッシングレール2段 セイコーラック2対 内フック9対 庫内灯8灯(LED) 床:板 90° ストッパー							クロス張り	有 (無)	
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン							ETC	有 (無)	
							ラジオ	(有) 無	バックモニター

外装状態 ヘッドライト:LED アルミホイール ハイルーフ

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 (飛石有)

記録簿
(有) 無
R4~R7

PMマフラ
(有) 無
証明書
有 (無)

S・リミッタ
(有) 無
証明書
有 (無)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6	前	6
5	5	5 5
5	3	3 3
F 9 スペア R		
サイズF	275/80R22.5	
サイズR	275/80R22.5	

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります