

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
B1053	UD	R4/7	2PG-CG5CA-JNCMB02G9NU071892	ウイング	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R8.7.15	切れ	325,080 km	13,700	L	W	H	馬力	390ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	9,640	2,400	2650 (2580)	2	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DKL No.W9DV810						ベット	有 無	
ラッシングレール2段 セイコーラック2対 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板							クロス張り	有 無	
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	バックモニター

<p>燃料タンク</p> <p>300L+300L</p> <hr/> <p>Fガラス状態</p> <p>要交換 良好 飛石有</p> <p>飛び石リペア済</p> <hr/> <p>記録簿 有 無</p> <p>R5~R7</p> <hr/> <p>PMマフラ 有 無</p> <p>証明書 有 無</p> <hr/> <p>S・リミッタ 有 無</p> <p>証明書 有 無</p>	<p>外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED</p> <p>サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー5 対(LED)</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>前</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>4 4</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1 1</td> </tr> </table> <p>F 9 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 245/70R19.5</p> <p>サイズR 245/70R19.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	1	前	1	1		1	4	4	4 4	1	1	1 1
1	前	1												
1		1												
4	4	4 4												
1	1	1 1												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります