

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
D1049	いすゞ	H26/11	TKG-FRR90S1-7069089	クレーン付	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	スモーカー	
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	一時抹消 <input type="radio"/> 切れ <input checked="" type="radio"/> 抹消	30,922 km タコグラフ年月 ナシ	2,650 kg	L 5,430	W 2,170	H 400	馬力 190ps	ターボ <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/>
							2	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,080 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	運転席側灰皿ナシ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	床板張り直しあり		
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ				ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
4段 ラジコン フックイン 丸カンフック3対 ロープフック:サイド12対、後3カ所 ロープ穴3対 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
クレーン:ユニック					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無			

外装状態	リアエアサス	ヘッドライト:ハロゲン	サイドバンパー 1段(鉄)	タイヤ状態
燃料タンク	100L			1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有	グリルキズ		<input type="checkbox"/> 7 前 <input type="checkbox"/> 7
記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無		※床面補修 ※アオリ全体的に凹み多数	F <input type="checkbox"/> 6 スペア <input type="checkbox"/> R
S・リミッタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			サイズF 225/80R17.5
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無			サイズR 225/80R17.5
				*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります