

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B1037	UD	R4/3	2PG-CD5CA・JNCMB02C2MU064570	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット		
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	一時抹消 切れ 抹消	433,172 km タコグラフ年月 ナシ	14,000 kg	L 9,610	W 2,340	H 2,500 (2,420)	馬力	390ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス 21W-07141						ベツト	有 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 セイコーラック2対 庫内灯(LED) 床:板							クロス張り	有 無	
							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	バックモニター

外装状態

燃料タンク
300L+200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿
有 無
R4~R6

PMマフラ
有 無
証明書
有 無

S・リミッタ
有 無
証明書
有 無

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)※助手席側一番後不灯

補修塗装跡 看板跡・キズ

看板跡

看板跡・キズ

フェンダー凹み・タレゴム欠落

マフラーカバーサビ複数

バンパーカバー下部キズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8	前	8
8		8
8	8	8 8
8	7	8 7

F 8 スペア R

サイズF 275/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります