

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状									
A1064	三菱	R6/2	2PG-FS74HZ-547550		ウイング			株式会社 キャリオン						
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット			
○	自家用	R8.2.8	切れ	45,159 km		13,900 kg	L 9,620	W 2,410	H 2,650 (2,560)	馬力	394ps	ターボ	アリ	
	営業用		抹消	タコグラフ年月	アリ					2	ペダル			
エンジン状態		A B C D E	AC	良	不良	無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							ナシ			汚れ 少		中	多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							ナシ			シート破れ		有	無	
上物メーカー名 年式,型式及状態							日本トレクス 23W-08204			ベツト		有	無	
床:板 フック9対 セイコーラック2対 ラッシング2段 庫内灯4灯(LED)										クロス張り		有	無	
										ETC		有	無	
										ラジオ		有	無	
外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED														
燃料タンク														
Fガラス状態		要交換 良好 飛石有												
記録簿		有 無												
PMマフラ		有 無												
証明書		有 無												
S・リミッタ		有 無												
証明書		有 無												
サイドバンパー 段() マーカー 対() ステン工具箱 (ジャッキ・停止板・スペアタイヤハンガー) マーカー不灯 バンパー コーナー グリル ミラー メッキ														
タイヤ状態														
1～10、×、欠、で記載														
5 前 5														
5 5														
5 5 5 4														
5 5 5 4														
F 1 スペア R														
サイズF 245/70R19.5														
サイズR 245/70R19.5														
*スノータイヤは表記する														

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります