

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状			出品会社（岡山県）			
C1063	日野	R3/12	2KG-GC2ABA-102749		平ボデー			株式会社 キャリオン			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
☒ 自家用 ☐ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明	R8.6.25		切れ 抹消	7,141 km タコグラフ年月 アリ	6,400 kg	L 5,000	W 2,200	H 400	馬力 3	240ps ペダル	ターボ
エンジン状態	A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐	AC	☒ 良 ☐ 不良 ☐ 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部		備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ		汚れ ☒ 少 ☐ 中 ☐ 多		鳥居補強	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ		シート破れ 有 ☒ 無 ☐			
上物メーカー名 年式,型式及状態 東洋ボデー								ベット 有 ☒ 無 ☐			
床:板 丸カンフック2対 床フック2対 セイコーラック1対								クロス張り 有 ☒ 無 ☐			
								ETC ☒ 有 ☐ 無 ☐			
								ラジオ ☒ 有 ☐ 無 ☐			

燃料タンク

200L

Fガラス状態

要交換 ☒ 良好 ☐ 飛石有

記録簿

☒ 有 ☐ 無

R7

PMマフラ

☒ 有 ☐ 無

証明書

有 ☒ 無 ☐

S・リミッタ

有 ☒ 無 ☐

証明書

有 ☒ 無 ☐

外装状態 アルミホイール ヘッドライト:LED

サイドバンパー2段(鉄)

キズ

ドア・ドアモールキズ小

キズ・サビ小・数カ所

バンパーキズ

ミラーキズ

キズ・サビ

タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

8 前 8

8 8 8 8

F 10 スペア R

サイズF 245/80R17.5

サイズR 245/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります